


# EasyPact MVS

Стационарные и выкатные выключатели

Руководство по установке и эксплуатации



**Schneider**  
Electric

# Инструкции по технике безопасности

---

## **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Производитель не несет ответственности за любые сбои, произошедшие в результате неисполнения инструкций, приведенных в данном руководстве.

## **⚠ ОПАСНОСТЬ**




### **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГОВОГО РАЗРЯДА ИЛИ ВЗРЫВА**

- При электротехнических работах используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте правила техники безопасности. Для стран, в которых применяются стандарты NEMA, см. стандарт NFPA 70E.
- Это оборудование могут монтировать и обслуживать только квалифицированные сотрудники.
- Отключите питание до начала работы снаружи или внутри данного оборудования.
- Всегда пользуйтесь проверенным датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания.
- Смонтируйте все элементы устройства перед включением питания этого оборудования.



**Несоблюдение этих инструкций может привести к смертельному исходу или серьезной травме.**

# Перед началом работ на устройстве

## Выкатной выключатель



## Стационарный выключатель





---

---


|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| <b>1</b>  | Маркировка упаковки .....                                       | 6     |
| <b>2</b>  | Хранение .....  | 7     |
| <b>3</b>  | Необходимые инструменты .....                                   | 8     |
| <b>4</b>  | Распаковка.....   | 9-11  |
| <b>5</b>  | Перемещение .....   | 12-14 |
| <b>6</b>  | Установка.....  | 15-17 |
| <b>7</b>  | Подключения цепи электропитания.....                            | 18-20 |
| <b>8</b>  | Межфазный изолирующий экран –<br>стационарный выключатель ..... | 21    |
| <b>9</b>  | Межфазный изолирующий экран –<br>выкатной выключатель .....     | 22    |
| <b>10</b> | Вспомогательные соединения.....                                 | 23-26 |
| <b>11</b> | Принцип работы.....   | 27-28 |

# Маркировка упаковки




|  |   |
|--|---|
| <b>MVS08N3MF2L</b>   | <b>x1</b>   |
| Circuit breaker<br>Disjoncteur<br>Interruptor                                      |   |
| <b>EasyPact MVS</b>  | <b>CE</b>   |
| MVS08N India   |   |
|  |  |
| 12345678901234567890   | 4442780A  |
| <b>Schneider Electric</b>  |   |


# Хранение




E46150A




E46151A



E46152A





E46153A




E46154A

## Необходимые инструменты

Шестигранный ключ, изогнутый торцевой ключ, отвертка (фигурная № 2, 3 или шлицевая).





**EasyPact**


**MVS08N** 

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| $U_i$  | 1000V        |                 |
| $U_{imp}$  | 12kV         |                 |
| $U_e(V)$   | $I_{cu}(kA)$ | $I_{cw}(kA/1s)$ |
| 220/440~   | 50           | 50              |
| 690~  | 42           | 42              |

$I_{cs}=100\%I_{cu}$   
cat B

IEC / EN 60947-2    50/60Hz

## Шасси




E46942A


# Распаковка

---

## Фиксированный выключатель








## Выкатной выключатель с шасси



# Перемещение



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>ЗР</b> |  | 42 кг  |
|           |  | 78 кг  |

# Перемещение





# Перемещение

Только шасси




Только автоматический выключатель




# Установка

## Фиксация




## Подключение




# Установка

## Фиксация





## Подключение



## Периметр безопасности

| Части (мм)      | E46229A |    | E46231A |    |
|-----------------|---------|----|---------|----|
|                 | A       | B  | A       | B  |
| Изолированный   | 0       | 0  | 0       | 0  |
| Металл          | 0       | 0  | 0       | 0  |
| Неизолированный | 100     | 60 | 60      | 60 |




## Подключения цепи электропитания



**Внимание!** Будьте внимательны, чтобы не перепутать медные (Cu) и алюминиевые (Al) коннекторы.

E46545




|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
|   | 800 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| N |       |        |        | 3200 A |

E46203B

## Подключения цепи электропитания

### Фиксированный выключатель

MVS08 → MVS32






**A**  
M8 x 25  
CHc TB  
16-18 H-M


# Подключения цепи электропитания

## Выкатной выключатель

MVS08 → MVS32






E46208B



# Межфазный изолирующий экран — стационарный выключатель

## Фиксированный выключатель

MVS08 → MVS32









- A**  **M5 x 16  
CZs  
1,4 Nm**
- B**  **M4 x 20  
CZs  
2 Nm**

EB5049

# Межфазный изолирующий экран — выкатной выключатель

## Выкатной выключатель

MVS08 → MVS32



## Вспомогательные соединения

**Только шасси**


|                    |       |  |       |
|--------------------|-------|--|-------|
| ET Trip System UC1 | x 1   |  | 47850 |
| UC2                | x 1   |  |       |
| ET Trip System UC3 | x 1   |  | 47849 |
| SDE1               | x 1   |  |       |
| MN                 | x 1   |  |       |
| MX1                | x 1   |  |       |
| XF                 | x 1   |  |       |
| PF                 | x 1   |  |       |
| MCH                | x 1   |  |       |
| OF1                | x 1   |  |       |
| .....              | ..... |  |       |
| OF14               | x 1   |  |       |

**Монтаж**


**Демонтаж**

# Вспомогательные соединения

## Поперечное сечение провода



## Удаление изоляции




Приведена схема (стр. 25 и 26) с обесточенными цепями, аппарат отключен, вкочен и взведен;  
реле в начальном состоянии


# Вспомогательные соединения

## Стационарный и выкатной выключатель

### Блок управления



### Дистанционное управление



- (1) Верхнее присоединение
- (2) Нижнее присоединение
- (3) Повреждение
- (4) Готов к включению
- (5) Пружина взведена



| ET Trip System |      |      |
|----------------|------|------|
| UC1            | UC2  |      |
| o Z5           |      |      |
| o Z3           | o Z4 | o T3 |
| o Z1           | o Z2 | o T1 |
|                |      | o T2 |

| Remote operation |      |      |      |       |      |
|------------------|------|------|------|-------|------|
| SDE1             | MN   | MX   | XF   | PF    | MCH  |
| o 84             |      | o C2 | o A2 | o 254 | o B2 |
| o 82             |      | o C3 | o A3 | o 252 | o B3 |
| o 81             | o D1 | o C1 | o A1 | o 251 | o B1 |

# Вспомогательные соединения

## Сигнальные контакты

## Контакты шасси



E46890B






E46891A

- (6) Отключено
- (7) Включено
- (8) Выкачен
- (9) Вкачен
- (10) Испытание


| OF4 | OF3 | OF2 | OF1 | OF14 | OF13 | OF12 | OF11 |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 44  | 34  | 24  | 14  | 144  | 134  | 124  | 114  |
| 42  | 32  | 22  | 12  | 142  | 132  | 122  | 112  |
| 41  | 31  | 21  | 11  | 141  | 131  | 121  | 111  |

| CD3 | CD2 | CD1 | CE3 | CE2 | CE1 | CT3 | CT2 | CT1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 834 | 824 | 814 | 334 | 324 | 314 | 934 | 924 | 914 |
| 832 | 822 | 812 | 332 | 322 | 312 | 932 | 922 | 912 |
| 831 | 821 | 811 | 331 | 321 | 311 | 931 | 921 | 911 |

# Принцип работы



# Принцип работы



DB111616

## Примечания

---

## Примечания

---

## Примечания

---

---

## Schneider Electric в странах СНГ

• **Алматы**, Казахстан, 050009, пр-т Абая, 151/115, бизнес-центр «Алатау», этаж 12, тел.: (727) 397 04 00, факс: (727) 397 04 05 • **Астана**, Казахстан, 010000, ул. Сейфуллина, 31, офис 216, тел.: (7172) 58 05 01, факс: (7172) 58 05 02 • **Волгоград**, Россия, 400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12, тел.: (8442) 93 08 41 • **Воронеж**, Россия, 394026, пр-т Труда, 65, офис 227, тел.: (4732) 39 06 00, факс: (4732) 39 06 01 • **Днепропетровск**, Украина, 49000, ул. Глинки, 17, этаж 4, тел.: (056) 79 00 888, факс: (056) 79 00 999 • **Донецк**, Украина, 83003, ул. Горячкина, 26, тел.: (062) 206 50 44, факс: (062) 206 50 45 • **Екатеринбург**, Россия, 620014, ул. Радищева, 28, этаж 11, тел.: (343) 378 47 36, 378 47 37 • **Иркутск**, Россия, 664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312, тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43 • **Казань**, Россия, 420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7, тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88 • **Калининград**, Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • **Киев**, Украина, 03057, ул. Металлистов, 20, литера Т, тел.: (044) 538 14 70, факс: (044) 538 14 71 • **Краснодар**, Россия, 350063, ул. Кубанская набережная, 62 / ул. Комсомольская, 13 , офис 224, тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36 • **Красноярск**, Россия, 660021, ул. Горького, 3 А, офис 302, тел.: (3912) 56 80 95, факс: (3912) 56 80 96 • **Львов**, Украина, 79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1, тел./факс: (032) 298 85 85 • **Минск**, Беларусь, 220006, ул. Белорусская, 15, офис 9, тел.: (37517) 327 60 34, 327 60 72 • **Москва**, Россия, 127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1, бизнес-центр «Двинцев», тел.: (495) 777 99 90, факс: (495) 777 99 92 • **Мурманск**, Россия, 183038, ул. Воровского, 5/23, Конгресс-отель «Меридиан», офис 421, тел.: (8152) 28 86 90, факс: (8152) 28 87 30 • **Нижний Новгород**, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8, тел./факс: (831) 278 97 25 / 26 • **Николаев**, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес-центр «Александровский», офис 5, тел.: (0512) 58 24 67, факс: (0512) 58 24 68 • **Новосибирск**, Россия, 630132, ул. Красноярская, 35, бизнес-центр «Гринвич», офис 1309, тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54 • **Пермь**, Россия, 614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11, тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11 • **Ростов-на-Дону**, Россия, 344002, ул. Социалистическая, 74, офис 1402, тел.: (863) 261 83 22, факс: (863) 261 83 23 • **Самара**, Россия, 443045, ул. Авроры, 150, тел.: (846) 278 40 86, факс: (846) 278 40 87 • **Санкт-Петербург**, Россия, 196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А, бизнес-центр «Технополис», тел.: (812) 332 03 53, факс: (812) 332 03 52 • **Симферополь**, Украина, тел.: (050) 446 50 90, 383 41 75 • **Сочи**, Россия, 354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54, тел.: (8622) 96 06 01, факс: (8622) 96 06 02 • **Уфа**, Россия, 450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД), блок-секция 3, этаж 9, тел.: (347) 279 98 29, факс: (347) 279 98 30 • **Хабаровск**, Россия, 680000, ул. Муравьева-Амурского, 23, этаж 4, тел.: (4212) 30 64 70, факс: (4212) 30 46 66 • **Харьков**, Украина, 61070, ул. Ак. Проскуры, 1, бизнес-центр «Telesens», офис 204, тел.: (057) 719 07 49, факс: (057) 719 07 79

## Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com